

Акт проверки

23.11.2016 г.

г.Каменск-Шахтинский

Старший помощник Каменского городского прокурора Громченко Н.В.
Директор МБОУ СОШ №8 г.Каменск-Шахтинский Черкесова Л.В.

Составили акт о том, что в ходе проведения проверки 23.11.2016 выявлены следующие нарушения в зданиях школ МБОУ СОШ №8 г.Каменска-Шахтинского по адресу: мкр.Заводской, ул.Парковая, 14, и мкр.Заводской ул. Больничная, 10:

- остекление окон в коридорах, учебных классах, спортивном зале, столовой выполнено не из цельного стеклопакета;
- стекла окон имеют трещины;
- оконные блоки имеют физические дефекты;
- разрушения оконных створок и фрамуг в местах крепления петель;
- трещины в деревянных конструкциях оконных переплетов и коробок, ослабление сопряжений в узлах переплетов, разрушены (сгнили) штапики, оконные рамы деформированы, таким образом отсутствует возможность закрыть или открыть окно (фрамугу);
- проникновение атмосферной влаги (осадков) через разрушенные конструкции окон и межпанельных швов;
- большие участки гнили на оконных коробках и переплетах, штапиках, подоконниках;
- не работают фрамужные защелки и механизмы открывания-закрывания фрамуг, на части окон они отсутствуют;
- в части окон из-за деформации оконных рам разрушены (треснули) стекла;
- в спортзале окна выполнены из стеклоблоков, которые от времени разрушены, но их замену произвести невозможно в связи с тем, что данные стеклоблоки включены в общую конструкцию оконного проема;
- в настоящее время фрамуги заколочены, что не позволяет проветривать помещения;
- в помещениях окна с целью не проникновения ветра и атмосферных осадков забиты полиэтиленом, что фактически влечет не проникновение естественного света и нарушение требований о соблюдении естественного освещения;
- износ оконных блоков влечет нарушение температурного режима в помещениях школы, в которых проходит образовательный процесс, а также наличие окон в разрушенном состоянии может привести к причинению вреда здоровью обучающихся, т.к. в связи с их физическим износом на 100% факт выпадения окон, как на внешнюю, так и на внутреннюю часть школы не исключен.
- в спортзале, коридорах, актовом зале стены и потолок нуждаются в ремонте, так как имеются щели, обрушение штукатурки, отслоение краски.

- в коридоре, соединяющем основную часть здания школы со спортивным залом и столовой пол имеет полную деформацию, отсутствие твердой основы свидетельствующей о сгнивших досках под линолеумом.

Возражений о выявленных нарушениях не поступило.

Директор
МБОУ СОШ №8 г.Каменск



Мерз

Л.В. Черкесова

Старший помощник
Каменского городского прокурора

[Handwritten signature]

юрист 1 класса

Н.В. Громченко